

## Rapport d'essais

client: Geolam Management GmbH, Churerstraße 47, CH-8808 Pfäffikon Sz  
 numéro de commande: SAP-4066

### Réception des échantillons:

22.04.2013 (par la poste)

### Échantillons:

Nombre	Désignation / N°	Superficie
3 pièces	Profilé en bois cintré Soleo 11	

### Test:

Test / Norme	Durée du test	Appareil utilisé pour le test
Eau condensée-variation climatique avec 0,2 l SO <sub>2</sub> selon la norme DIN EN ISO 3231*	24 cycles	A-SC KBG 400, Fa. Liebisch

### Exigence:

après 24 cycles: aucun changement visible

### Résultat:

Échantillons	Date de début	Durée du test	Évaluation
3 échantillons	26.04.13	24 cycles	aucun changement visible

### Évaluation:

Les échantillons ont satisfait aux exigences.

### Commentaires / Annexe:

Documentation imagée en annexe

Schwäbisch Gmünd, 02.07.2013



Direction du laboratoire

## Rapport d'essais

client: Geolam Management GmbH, Churerstraße 47, CH-8808 Pfäffikon Sz  
numéro de commande: SAP-4066

### Documentation imagée




Image 1 – Échantillons après le test



Image 2 – Échantillons après le test